

RPM TBT – Ochrona maszyn w zakresie BHPiOŚ

Ochrona ma na celu ochronę siebie i innych przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z maszynami i urządzeniami w miejscu pracy.

Narażenie pracowników na niezabezpieczone lub niedostatecznie zabezpieczone maszyny jest niestety powszechne w wielu miejscach pracy. W związku z tym tylko w Stanach Zjednoczonych pracownicy obsługujący i konserwujący maszyny doświadczają około 20 000 amputacji, skaleczeń, zmięddeń, otarć i ponad 800 zgonów rocznie. Amputacja jest jednym z najpoważniejszych i najbardziej uciążliwych typów urazów w miejscu pracy i często powoduje trwałą niepełnosprawność.

Oto kilka kluczowych punktów na osłonie maszyny, które pomogą Ci bezpiecznie pracować:

1. Zabezpieczenia powinny być przymocowane i zabezpieczone do maszyny.
2. Zablokować/oznakować maszynę, gdy należy zdjąć osłony w celu konserwacji lub czyszczenia.
3. Okresowe smarowanie części maszyny powinno odbywać się z zamontowanymi osłonami. Jeśli konieczne jest zdjęcie, należy wyłączyć maszynę, wykonać blokowanie/znakowanie zgodnie z procedurami operacyjnymi i zachować bezpieczną odległość.
4. Obsługiwać wyłącznie maszyny z osłonami.
5. Nie obsługiwać maszyny, jeśli osłony są uszkodzone, brakujące lub zapewniają niedostateczną ochronę.
6. Długie włosy, biżuteria, rękawiczki i luźne ubranie stanowią potencjalne zagrożenie zaplątania i należy je trzymać z dala od maszyn.
7. **POMYŚL PRZED ROZPOCZĘCIEM!**

Jeśli nie wiesz, jak bezpiecznie obsługiwać maszynę lub jak prawidłowo używać osłony, wezwij swojego przełożonego do pomocy.