



EHS
at **RPM**

MASZYNA

BEZPIECZEŃSTWO



**BUILDING A
BETTER WORLD**

Zabezpieczenia
powinny być
przymocowane
i zabezpieczone
do maszyny.



Blokowanie/oznakowanie
maszyny, gdy osłony
muszą zostać zdjęte w
celu konserwacji lub
czyszczenia.



Obsługiwać
wyłącznie
maszyny z
osłonami.



Nie obsługiwać
maszyny, jeśli osłony
są uszkodzone,
brakujące lub
zapewniają
nieodpowiednią
ochronę.



Długie włosy, biżuteria,
rękawiczki i luźne
ubranie stanowią
potencjalne zagrożenie
zaplątania i należy je
trzymać z dala od
maszyn.



**POMYŚL PRZED
ROZPOCZĘCIEM!**



Razem zrobimy wszystko, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: EHS@RPMINC.COM

www.rpminc.com

RPM
168168168168168