

RPM TBT – Proteção de Máquina de SMS

A proteção está presente para proteger a nós mesmos e aos outros de perigos potenciais de máquinas e equipamentos no local de trabalho.

A exposição dos funcionários a máquinas desprotegidas ou inadequadamente protegidas infelizmente prevalece em muitos locais de trabalho. Consequentemente, somente nos EUA, os trabalhadores que operam e mantêm máquinas sofrem aproximadamente 20.000 amputações, lacerações, lesões por esmagamento, abrasões e mais de 800 mortes por ano. A amputação é um dos tipos mais graves e incapacitantes de lesões no local de trabalho e, muitas vezes, resulta em deficiência permanente.

Aqui estão alguns pontos-chave sobre proteção de máquinas para ajudar a mantê-lo trabalhando com segurança:

1. Mantenha as proteções afixadas e presas à máquina.
2. Bloqueie/etiquete a máquina quando as proteções precisarem ser removidas para manutenção ou limpeza.
3. A lubrificação periódica das peças da máquina deve ser feita com as proteções no local. Se a remoção for necessária, desligue a máquina, realize o bloqueio/sinalização de acordo com os procedimentos operacionais e mantenha uma distância segura.
4. Só opere máquinas com proteções no lugar.
5. Não opere a máquina se as proteções estiverem danificadas, ausentes ou fornecerem proteção inadequada.
6. Cabelos longos, joias, luvas e roupas soltas são possíveis riscos de emaranhamento e devem ser mantidos longe do maquinário.
7. PENSE ANTES DE COMEÇAR!

Se você não estiver familiarizado com como operar a máquina com segurança ou com o uso adequado da proteção, envolva seu supervisor para ajudar.