

## **RPM a determinar: protección de máquinas de EHS**

La protección está ahí para protegernos a nosotros mismos y a los demás de posibles peligros de máquinas y equipos en el lugar de trabajo.

Desafortunadamente, la exposición de los empleados a máquinas sin protección o con protección inadecuada prevalece en muchos lugares de trabajo. En consecuencia, solo en los EE. UU., los trabajadores que operan y mantienen maquinaria sufren aproximadamente 20,000 amputaciones, laceraciones, lesiones por aplastamiento, abrasiones y más de 800 muertes por año. La amputación es uno de los tipos de lesiones más graves y paralizantes en el lugar de trabajo y, a menudo, provoca una discapacidad permanente.

Estos son algunos puntos clave sobre la protección de la máquina para ayudarlo a trabajar de manera segura:

1. Mantenga las protecciones fijadas y aseguradas a la máquina.
2. Bloquee/etiquetar la máquina cuando sea necesario retirar las protecciones para el mantenimiento o la limpieza.
3. La lubricación periódica de las piezas de la máquina debe realizarse con los protectores en su lugar. Si es necesario retirarla, apague la máquina, realice el bloqueo/etiquetado según los procedimientos operativos y mantenga una distancia segura.
4. Solo opere máquinas con protecciones en su lugar.
5. No opere la máquina si las protecciones están dañadas, faltan o proporcionan una protección inadecuada.
6. El cabello largo, las joyas, los guantes y la ropa suelta son posibles peligros de enredo y deben mantenerse alejados de la maquinaria.
7. ¡PIENSE ANTES DE COMENZAR!

Si no está familiarizado con cómo operar la máquina de manera segura o con el uso adecuado de la protección, involucre a su supervisor para que lo ayude.