

HEET WERK CHECKLIST

Heet werk wordt gedefinieerd als elke handeling waarbij open vuur betrokken is of waarbij warmte of vonken ontstaan.

☒ Brandbare stoffen geëlimineerd of anderszins beschermd binnen 11 m (35 ft) van het werkgebied.




☒ Vloerpenetraties goed beschermd.



☒ De vereiste brandbeveiligings-, detectie- en alarmsystemen zijn functioneel.



☒ Heetwerkapparatuur in goede staat van onderhoud.



☒ Speciale brandwacht tijdens de operatie



☒ Gebied dat na voltooiing gedurende een periode van één uur wordt gecontroleerd.



☒ Geschikte draagbare blusapparatuur ter beschikking gesteld



Laten we samen ons steentje bijdragen om elkaar veilig te houden

NEEM CONTACT MET ONS OP: EHS@RPMINC.COM

www.rpminc.com