



# EHS PRACA GORĄCA

at **RPM**

## LISTA KONTROLNA



**BUILDING A  
BETTER WORLD**

Praca stwarzająca zagrożenie pożarowe jest definiowana jako każda operacja, która obejmuje otwarty ogień lub wytwarza ciepło lub iskry.



Materiały palne  
wyeliminowane lub  
w inny sposób  
zabezpieczone w  
odległości 35 stóp  
(11 m) od obszaru  
roboczego.




Otwory  
podłogowe są  
odpowiednio  
zabezpieczone.



Wymagane  
systemy ochrony  
przeciwpożarowej,  
wykrywania i  
alarmowania  
działają.



Hot work  
equipment  
in good  
repair.



Dedykowane  
monitorowan  
ie pożaru  
podczas  
pracy



Monitorowanie  
obszaru po  
zakończeniu  
przez okres  
jednej godziny.



Zapewniono  
odpowiedni  
przenośny  
sprzęt  
gaśniczy



Razem zrobmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: [EHS@RPMINC.COM](mailto:EHS@RPMINC.COM)

[www.rpminc.com](http://www.rpminc.com)

**RPM**  
168168168168168