



EHS
at **RPM**

Elektrisk sikkerhet

Elektriske farer kan forårsake alvorlige brannskader, støt, brann og elektrisk støt (død).

Kvalifiserte personer




- Kun kvalifiserte personer er opplært til å arbeide på eller i nærheten av strømførende deler.
- Før du arbeider på noe elektrisk utstyr, selv noe så lite som å bytte en stikkontakt eller bytte ut en bryter, må en kvalifisert person være opplært og kunnskapsrik om hvordan du utfører det arbeidet trygt. Hvis du ikke er en opplært, kvalifisert person, skal du ikke arbeide med elektrisk utstyr.
- Kvalifiserte personer må også ha opplæring i passende prosedyrer for personlig verneutstyr og elektrisk sikkerhet.

Ukvalifiserte personer:

- DE KAN IKKE fungere på eksponerte strømførende deler.
- MÅ holdes minst 10 fot unna eksponerte strømførende deler.



Beste praksis for elektrisk sikkerhet på arbeidsplassen:



- Inspiser strømdrevne verktøy og utstyr for skadet ledningsisolasjon eller tilkoblinger.
- Ikke overbelast kretser.
- Bruk riktig størrelse og type skjøteledninger for midlertidige jobboppgaver.
- Bruk en kvalifisert person til å låse og merke kretser og utstyr før du eksponerer strømførende deler for vedlikehold eller reparasjoner.
- Sørg for at elektriske systemer, verktøy og utstyr er jordnet.
- Bruk aldri elektrisk utstyr mens du står i vann.
- Unngå elektriske beskyttelsessystemer eller -enheter.
- Rapporter eventuelle elektriske farer eller skadet utstyr til din overordnede.
- Midlertidig kabling, som skjøteledninger, skal ikke brukes til fast, permanent utstyr, og må ikke vikles rundt bygningsstrukturer eller gjennom døråpninger.

Sammen gjør vi vårt for å holde hverandre trygge

KONTAKT OSS: EHS@RPMINC.COM www.rpminc.com

RPM
168168168168168