

Các mối nguy hiểm về điện có thể gây bỏng nặng, giật điện, hỏa hoạn và điện giật (tử vong).

## Người có Trình độ




- Chỉ những người có trình độ được đào tạo để làm việc trên hoặc gần các bộ phận mang điện.
- Trước khi làm việc trên bất kỳ thiết bị điện nào, ngay cả một việc nhỏ như thay ổ cắm hoặc thay thế công tắc, một người có trình độ phải được đào tạo và có kiến thức về cách thực hiện công việc đó một cách an toàn. Nếu bạn không phải là người được đào tạo, có trình độ, bạn không nên làm việc trên bất kỳ thiết bị điện nào.
- Những người có trình độ cũng phải được đào tạo về PPE và các quy trình an toàn điện phù hợp.

## Người không đủ trình độ:

- KHÔNG ĐƯỢC làm việc trên các bộ phận tiếp xúc với năng lượng.
- PHẢI cách xa các bộ phận mang điện hở ít nhất 10 feet.



## Thực hành Tốt nhất về An toàn Điện tại Nơi làm việc:



- Kiểm tra các dụng cụ và thiết bị chạy điện xem có lớp cách điện hoặc kết nối dây bị hư hỏng không.
- Không làm quá tải mạch.
- Sử dụng đúng kích cỡ và loại dây nối dài cho các nhiệm vụ công việc tạm thời.
- Sử dụng người có trình độ chuyên môn để khóa và gắn thẻ các mạch điện và thiết bị trước khi để lộ các bộ phận mang điện để bảo trì hoặc sửa chữa.
- Đảm bảo nối đất cho các hệ thống, công cụ và thiết bị điện.
- Không bao giờ vận hành thiết bị điện trong khi bạn đang đứng trong nước.
- Không bao giờ bỏ qua các hệ thống hoặc thiết bị bảo vệ điện.
- Báo cáo bất kỳ mối nguy hiểm về điện hoặc thiết bị hư hỏng nào cho người giám sát của bạn.
- Không được sử dụng hệ thống dây điện tạm thời, chẳng hạn như dây nối dài, cho các thiết bị cố định, cố định và không được quấn quanh các cấu trúc tòa nhà hoặc qua các cửa ra vào.

Cùng nhau, chúng ta hãy làm phần việc của mình để giữ an toàn cho nhau

Liên hệ với chúng tôi: [EHS@RPMINC.COM](mailto:EHS@RPMINC.COM) [www.rpminc.com](http://www.rpminc.com)