

## **RPM TBT – Protezione macchine EHS**

La protezione serve a proteggere noi stessi e gli altri da potenziali pericoli derivanti da macchine e attrezzature sul posto di lavoro.

L'esposizione dei dipendenti a macchine non protette o non adeguatamente protette è purtroppo prevalente in molti luoghi di lavoro. Di conseguenza, solo negli Stati Uniti i lavoratori che utilizzano e mantengono macchinari subiscono circa 20.000 amputazioni, lacerazioni, lesioni da schiacciamento, abrasioni e oltre 800 decessi all'anno. L'amputazione è uno dei tipi più gravi e paralizzanti di infortuni sul posto di lavoro e spesso causa disabilità permanente.

Ecco alcuni punti chiave sulla protezione delle macchine per aiutarti a lavorare in sicurezza:

1. Mantenere le protezioni fissate e fissate alla macchina.
2. Bloccare/etichettare la macchina quando è necessario rimuovere le protezioni per la manutenzione o la pulizia.
3. La lubrificazione periodica delle parti della macchina deve essere eseguita con le protezioni in posizione. Se è necessaria la rimozione, spegnere la macchina, eseguire il lockout/tagout secondo le procedure operative e mantenere una distanza di sicurezza.
4. Utilizzare le macchine solo con le protezioni in posizione.
5. Non utilizzare la macchina se le protezioni sono danneggiate, mancanti o forniscono una protezione inadeguata.
6. Capelli lunghi, gioielli, guanti e indumenti larghi sono potenziali pericoli di impigliamento e devono essere tenuti lontani dai macchinari.
7. **PENSATE PRIMA DI INIZIARE!**

Se non si ha familiarità con il funzionamento sicuro della macchina o con l'uso corretto della protezione, coinvolgere il proprio supervisore.