

Segurança elétrica

Os riscos elétricos podem causar queimaduras graves, choques, incêndios e eletrocussão (morte).

Pessoas qualificadas




- Somente pessoas qualificadas são treinadas para trabalhar em ou perto de peças energizadas.
- Antes de trabalhar em qualquer equipamento elétrico, mesmo algo tão pequeno quanto trocar uma tomada ou substituir um interruptor, uma pessoa qualificada deve ser treinada e ter conhecimento sobre como realizar esse trabalho com segurança. Se você não for uma pessoa treinada e qualificada, não deve trabalhar em nenhum equipamento elétrico.
- Pessoas qualificadas também devem ter treinamento sobre EPIs apropriados e procedimentos de segurança elétrica.

Pessoas não qualificadas:

- NÃO DEVE trabalhar em peças energizadas expostas.
- DEVE ficar a pelo menos 3 metros de distância das peças energizadas expostas.



Melhores práticas para segurança elétrica no trabalho:



- Inspecione as ferramentas e equipamentos energizados quanto a isolamento ou conexões danificadas do fio.
- Não sobrecarregue os circuitos.
- Use o tamanho e o tipo corretos de cabos de extensão para tarefas temporárias.
- Use uma pessoa qualificada para bloquear e sinalizar circuitos e equipamentos antes de expor peças energizadas para manutenção ou reparos.
- Certifique-se de que os sistemas elétricos, ferramentas e equipamentos estejam aterrados.
- Nunca opere equipamentos elétricos enquanto estiver em pé na água.
- Nunca ignore sistemas ou dispositivos de proteção elétrica.
- Informe qualquer perigo elétrico ou equipamento danificado ao seu supervisor.
- A fiação temporária, como cabos de extensão, não deve ser usada para equipamentos fixos e permanentes, e não deve ser enrolada ao redor de estruturas de edifícios ou através de portas.

Juntos, vamos fazer a nossa parte para nos mantermos seguros

ENTRE EM CONTATO CONOSCO: EHS@RPMINC.COM

www.rpminc.com